



**MITSUBISHI MOTORS
Deutschland GmbH**

Philipp-Reis-Straße 4
65795 Hattersheim
Tel. +49 6190 9260-0
Fax +49 6190 9260-199
E-Mail mail@mitsubishi-motors.de
Internet www.mitsubishi-motors.de
Infoline 0800 21 21 888

MITSUBISHI MOTORS Deutschland GmbH ■ Philipp-Reis-Straße 4 ■ 65795 Hattersheim

26.08.2010

Amtliches Kennzeichen: [REDACTED]
Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN): [REDACTED]

**Rückrufaktion Mitsubishi L200 (KA0T)
Überprüfung der Befestigungsschrauben des Kugelgelenk-Satz am oberen Querlenkergelenk.**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihre Sicherheit und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer hat für uns höchste Priorität. Wie uns das Herstellerwerk informierte, müssen an Ihrem Fahrzeug die Befestigungsschrauben am oberen Querlenkergelenk überprüft ggf. korrekt befestigt werden. Es kann zu Funktionsstörungen kommen, dabei ist mit Geräuschen, erhöhtem Lenkspiel, ungenauem Lenkverhalten und instabilem Geradeauslauf zu rechnen, die grundsätzliche Funktion der Lenkanlage bleibt gewährleistet.

Deshalb bitten wir Sie, mit einem **autorisierten Mitsubishi-Partner** einen Termin zu vereinbaren, damit die erforderliche Maßnahme schnellstens - und selbstverständlich für Sie kostenlos - durchgeführt wird.

Bitte beachten Sie unbedingt die Rückseite dieses Schreibens.

Sollten Sie Ihr Fahrzeug verkauft oder außer Betrieb gesetzt haben, bitten wir Sie, uns dies unter der angegebenen Faxnummer oder E-Mail-Adresse mitzuteilen.

Hinweis des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA):

Sie erhalten mit diesem Schreiben eine wichtige Information Ihres Fahrzeugherstellers über eine Rückrufaktion zur Beseitigung eines erheblichen Mangels an Ihrem Fahrzeug nach § 35 Abs. 2 Nr. 1 Straßenverkehrsgesetz (StVG). Das KBA hat dieses Schreiben im Auftrag des Herstellers erstellt und direkt an Sie versandt, um schnellstens zu informieren. Die Verantwortung für diese Rückrufaktion liegt allein beim Hersteller.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ausschließlich an Ihren Fahrzeughersteller.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

i. V. Peter Beck
General Manager After-Sales

i. V. Gerhard Geyer
Manager Service-Technik

Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main
Konto-Nr. 944 991 (BLZ 500 700 10)
HRB Frankfurt/Main 78355
USt-Id Nr. DE 119 369 470
Finanzamt Wiesbaden II St.-Nr. 043 225 579 08
Geschäftsführer:
Hiroshi Taguchi, Martin van Vugt (Sprecher)